



LÁTEX EXTRACUBRIENTE

DEFINICIÓN

Pintura acrílica formulada para revestir toda clase de superficies interiores o exteriores.

Su orientación principal es el recubrimiento de cielos o superficies donde se requiera pintar con un producto de alto poder cubriente.

USOS

Sobre superficies de concreto, estucos, ladrillos, fibrocementos, yesos, maderas prensadas, maderas aglomeradas, volcanita, cartón, papel mural, aislapol, fibrocemento, empastes, O.S.B., etc.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar seca, carente de brillo y libre de grasa, polvo, sales o materiales sueltos, antes de aplicar LÁTEX EXTRACUBRIENTE.

FORMA DE APLICAR

Para lograr una óptima adherencia y anclaje del producto en la superficie, se sugiere diluir la primera mano con un 20% de agua. Luego de seca la primera mano, aplicar sin diluir la segunda mano.

CARACTERÍSTICAS

COLORES

Se fabrica en color blanco y en colores pasteles.

SOLVENTE

Agua, para dilución y limpieza de herramientas

SECADO

LÁTEX EXTRACUBRIENTE seca al tacto entre 20 y 30 minutos. El tiempo entre manos debe ser como mínimo 3 horas. Es lavable después de un período de 10 a 15 días. No deja olores residuales.

RENDIMIENTO

En una superficie bien acondicionada, se puede considerar 120 m² por tineta en una mano y 60 m² en dos manos.

ENVASES

BALDE : 5 galones
TAMBOR: 50 galones

PESO ESPECÍFICO

1.55 +/- 0.05 (g/cc) a 20°C

% VOC

0